

# Полная логика проекта — пошагово

Ниже — Описано поведение при старте, калибровках, всех режимах (ручном и Peck/PCB), меню, управлении вводом и безопасностью.

## 0. Обозначения

- Координатная система: **Z = 0** — нижний концевик (Z-min).
- posLimitTop — максимально допустимое Z (верхняя граница хода), вычисляется как posMax - 12.0 мм (после калибровки концевиков).
- surface\_mm — позиция поверхности материала (мм) в той же системе координат (то есть положение поверхности относительно Z=0).
- posDrillPCBStart = surface\_mm + 2.0 мм (всегда 2 мм выше поверхности). Это обязательное правило.
- Все концевики NC → GND (в коде читаем LOW как «сработал»). Touch Plate тоже активный LOW.
- Шаги/мм: stepsPerMM = MOTOR\_STEPS \* microsteps / SCREW\_LEAD.  
Примеры: MOTOR\_STEPS=200, SCREW\_LEAD=4 мм/об, microsteps=16 → stepsPerMM = 200\*16/4 = 800 шага/мм.
- Скорости: пользователь вводит в мм/мин → переводим в шаги/сек для stepper: stepsPerSec = (mmPerMin / 60) \* stepsPerMM.

## 1. Поведение при старте (power-on / reset)

1. Инициализация:
  - инициализировать I<sup>2</sup>C (Wire), дисплей (PCF8574), энкодер (прерывания A и кнопка), все входы/выходы (концевики, кнопки), PWM-таймеры (PA8, PA9).
  - конфигурировать STEP/DIR/EN/MS1/MS2 как выходы.
2. Попытка загрузить конфиг из EEPROM (24LC256) и проверить CRC:
  - если конфиг валиден → применить: microsteps (установить MS1/MS2), вычислить stepsPerMM, настроить PWM и LED;
  - если нет → загрузить значения по умолчанию и записать в EEPROM.
3. Немедленно выполнить **калибровку концевиков** (обязательная):
  - опускание вниз до Z-min → установить позицию 0;
  - подъём до Z-max → записать posMax;
  - posLimitTop = max(0, posMax - 12.0);
  - установить calibratedZ = true и сохранить.  
(Если по какой-то причине концевики не срабатывают — уйти в STATE\_EMERGENCY и вывести ошибку.)
4. Если calibratedPlate == false, на главный экран выводится приглашение выполнить калибровку Touch Plate (предложение, не обязательное — но без обеих калибровок работа сверления блокируется по безопасности).

5. Показать главный экран — режим Idle.

## 2. Главные состояния

- STATE\_IDLE — ожидание ввода; отображение статуса.
- STATE\_IN\_MENU — пользователь изменяет параметры; движение заблокировано.
- STATE\_CALIBRATING\_Z — автоматическая калибровка по концевикам.
- STATE\_PROBING\_PLATE — калибровка по Touch Plate.
- STATE\_MANUAL\_DRILL — ручное сверление (Drill button удерживается).
- STATE\_PECK\_DRILL — автоматический Peck Drill (Drill PCB).
- STATE\_EMERGENCY — аварийный стоп (концевик/ошибка/прерывание).

Переключение между состояниями только по командам/условиям, при входе/выходе — всегда сохранять/восстанавливать PWM и стоп шаговика.

## 3. Калибровка по концевикам (Z)

1. Переход в STATE\_CALIBRATING\_Z.
2. Медленно опуститься вниз (small feed) до срабатывания Z-min (LOW).
3. Установить текущую позицию шагов в 0 (stepper.setCurrentPosition(0)).
4. Подняться вверх до срабатывания Z-max. Записать posMax = stepsToMM(currentSteps).
5. posLimitTop = max(0, posMax - 12.0).
6. Пометить calibratedZ = true, записать в EEPROM.
7. Выход в STATE\_IDLE.

**Защита:** при любом движении проверять концевики; при неожиданном срабатывании — emergencyStop.

## 4. Калибровка Touch Plate (высота инструмента)

(Пункт меню / процедура)

1. Требование: calibratedZ == true. Если нет — предложить сначала калибровать Z.
2. Пользователь кладёт Touch Plate на заготовку и подтверждает (кнопка энкодера).
3. Подъехать в безопасную позицию сверху
4. Медленное опускание (низкая скорость) до срабатывания TOUCH (LOW).
5. Когда Touch Plate сработал — фиксируем measured\_mm = stepsToMM(currentSteps).
6. surface\_mm = measured\_mm - plateThickness (plateThickness задаётся в меню).
  - Ограничить: surface\_mm = clamp(surface\_mm, 0, posLimitTop).

7. Автоматически: `posDrillPCBStart = surface_mm + 2.0` (2 мм выше поверхности). Обязательно сохранить в EEPROM.
8. `calibratedPlate = true`. Вывести результат на LCD. Выход в STATE\_IDLE.

**Примечание:** Touch Plate должен быть изолирован и иметь контакт с инструментом (инструмент → GND).

## 5. Пункт 3.3 «Проверка поверхности»

- Опция в меню. Поведение:
  1. Проверка флагов `calibratedZ` и `calibratedPlate`. Если нет — ошибка.
  2. По подтверждению: подъехать к `surface_mm` (медленно).
  3. Остановиться и показать `Z = surface_mm` на LCD.
  4. При нажатии — подъехать к `posDrillPCBStart` (`surface + 2 mm`) и показать позицию.
  5. Возврат к `posDrillStart` после проверки.
- Это функциональное тестирование, чтобы визуально убедиться в корректности калибровки.

## 6. Ручное сверление (Drill)

- Кнопка Drill — активна при удержании (нормально HIGH, замкнута на GND при нажатии).
- Алгоритм:
  1. Проверить флаги калибровок; если отсутствуют — предупредить и не начинать.
  2. Включить шпиндель PWM на `speedPWMDrill %`.
  3. Пока кнопка удерживается:
    - двигать вниз с шагом/итерацией (например, по 0.1–0.2 мм) со скоростью `speedDrillDrill` (мм/мин), каждая итерация — проверка границ:
      - не опускаться ниже (`surface_mm - maxManualDepth`) (защита по глубине);
      - не заходить ниже 0 (`Z >= 0`);
      - контролировать `Z-min` (если сработал — `emergencyStop`).
  4. По отпусканью кнопки: выключить шпиндель и возврат в `posDrillStart` по `speedMoveDrill`.
- Дополнительно: при удержании кнопки оператор вручную ограничивает глубину → `system respects maxManualDepth`.

## 7. Peck Drill — Drill PCB (автомат)

- Цель: сверлить до `drill_PCBDepth` в ступенях `peckDepth`, возвращаясь после каждого захода в `posDrillPCBStart`.

- Алгоритм:
  1. Проверить калибровки.
  2. Перейти в posDrillPCBStart (движение с speedMovePeck).
  3. currentDepth = 0
  4. Пока currentDepth < drill\_PCBDepth:
    - dive = min(peckDepth, drill\_PCBDepth - currentDepth).
    - target\_mm = surface\_mm - (currentDepth + dive) — **пояснение:** уменьшаем Z (вниз) на глубину.
    - target\_mm = clamp(target\_mm, 0.0, posLimitTop) — защиты.
    - Включить шпиндель на speedPWMDrillPCB.
    - Перемещение вниз к target\_mm со скоростью speedDrillPeck.
    - Остановить шпиндель.
    - Подняться обратно в posDrillPCBStart со скоростью speedMovePeck.
    - currentDepth += dive.
  5. По завершении отключить шпиндель, вернуться в posDrillPCBStart и STATE\_IDLE.
- Защиты во время каждого движения:
  1. Контроль Z-min/Z-max.
  2. Контроль posLimitTop и нижней границы (0).

## 8. Смена инструмента (Tool Change)

- Кнопка ToolChange:
    1. При нажатии → подняться вверх до Z-max (верхний концевик), установить позицию posLimitTop (или просто убедиться в нахождении у верхнего лимита).
    2. Остановиться; затем опуститься **на 3 оборота ШВП (3 \* SCREW\_LEAD = 12 мм)** вниз и стоп.
    3. Это позиция для смены инструмента; шпиндель выключен.
    4. Возврат operator-initiated (по кнопке или автоматически в posDrillStart).
  - Защита: мониторить концевики; если Z-min сработал во время подъёма — emergencyStop.
- 

## 9. Меню и параметры (структура + поведение)

- Структура меню (главная ветка):

1. Режимы сверления:

- Pos Drill Start (редактируемый)
- Pos Drill PCB (авто; показывается)
- Peck Depth
- PCB Total Depth
- Speed Move Drill
- Speed Drill Drill
- Speed Move Peck
- Speed Drill Peck
- PWM Spindle Drill (%)
- PWM Spindle PCB (%)

2. Настройки оборудования:

- Microsteps (1 / 2 / 4 / 8 / 16) — изменение устанавливает MS1/MS2 и пересчитывает stepsPerMM
- Plate thickness
- LED Brightness

3. Калибровка:

- Calibrate Z
- Calibrate Touch Plate
- Check Surface (пункт 3.3)

4. Сохранить конфиг

5. Exit

• Поведение редактора:

1. Энкодер вращает значение ( $\text{delta} \rightarrow \pm N * \text{step}$ ).
2. Кнопка энкодера подтверждает (короткое) или входит/выходит (долгое).
3. При изменении microsteps — установить пины MS1/MS2 (учесть LL-тоггл поведение), пересчитать stepsPerMM, пересчитать ограничения.
4. При изменении surface\_mm вручную — автоматически скорректировать posDrillPCBStart = surface\_mm + 2.0; сохранить по запросу.

## 10. EEPROM — хранение конфигурации

- В EEPROM (24LC256) сохраняем структуру Config, включающую все параметры, флаги калибровок и posLimitTop/posMax.
- Перед записью вычисляем CRC16-CCITT и записываем в конец блока. При загрузке — проверяем CRC.
- Формат: бинарный блок sizeof(Config) (фиксированная длина).
- Запись: блоками по 64 байта (page write) с ожиданием tWR ( $\approx 5-10$  ms).

- При изменении критичных параметров (microsteps, plateThickness, surface\_mm, speeds) — сохранять по явному запросу (Save) и/или при выходе из меню, а иногда автоматически (encoder short press = quick save).

## 11. Управление микрошагами TMC2209 (MS1/MS2)

- Управление аппаратными пинами MS1/MS2; учесть особенность драйвера:
  - LL → 1/1 ↔ 1/16 (повторный LL переключает между 1/1 и 1/16).
  - HL → 1/2 ↔ 1/32
  - LH → 1/4 ↔ 1/64
  - HH → 1/8 ↔ 1/128
- При старте прошивки: прочитать cfg.microsteps из EEPROM и установить MS1/MS2 (выполнить нужную последовательность, возможно двойной LL).
- В меню «Microsteps» — менять значение (1/2/4/8/16) и применять сразу:
  - установить пины MS1/MS2 корректно,
  - вызвать computeStepsPerMM() и пересчитать скорости/параметры зависимости.
- Защита: запретить редкие значения, обязать значение из списка {1,2,4,8,16}.

## 12. Управление PWM (шпиндель и LED)

- Использовать аппаратный таймер (TIM1 CH1 → PA8 и CH2 → PA9) настроенный на ~60 kHz (или 30kHz для шпинделя по желанию).
- PWM задаётся в % (0–100). В меню для шпинделя — два параметра: speedPWMDrill и speedPWMDrillPCB.
- Для LED (DF6113 DIM) соблюдаем ограничение 10–100% (DF6113 не корректно реагирует на очень малые скважности).
- Изменение значения в меню — немедленное применение (applyImmediately=true при редактировании).
- При аварии/останове — PWM = 0.

## 13. Работа с энкодером и кнопками (ввод)

- **Энкодер А** — прерывание CHANGE; в ISR читаем B и корректно приращиваем/уменьшаем encoderPos (очень коротко, минимум работы); не вызывать LCD/Stepper из ISR.
- **Энкодер кнопка** — прерывание FALLING (установить флаг encoderBtnPressed = true), но реальные действия (дебаунс/определение долгого/короткого нажатия) выполнять в основном цикле.
- **Остальные кнопки (Drill, DrillPCB, UP, DOWN, ToolChange)** — использовать Bounce2 или поллинг+дебаунс в loop(); можно использовать fell() / rose() для событий.
- Правило ISR: никаких длительных операций (delay, I2C, stepper.run) — только

атомарные флаги/счётчики.

## 14. Проверки безопасности и аварии

- В любой функции движения (moveToPositionMM / moveRelativeMM / stepper.run loop) — постоянно проверять:
  - if (digitalRead(Z\_MIN) == LOW && movingDown) emergencyStop ("Z-min")
  - if (digitalRead(Z\_MAX) == LOW && movingUp) emergencyStop ("Z-max")
  - Ограничение по posLimitTop и по нижней границе 0.
- EmergencyStop:
  - Остановить stepper, установить PWM шпинделя = 0, пометить состояние STATE\_EMERGENCY, вывести сообщение на LCD, ждать ручного вмешательства (брос флага/перезапуск).
  - В логе/Serial можно вывести причину для отладки.
- Защита параметров: при установке глубин/скоростей — clamp значений к разумным пределам.

## 15. Преобразования и формулы

- stepsPerMM = MOTOR\_STEPS \* microsteps / SCREW\_LEAD
- stepsTarget = round(mm \* stepsPerMM)
- mmCurrent = stepsCurrent / stepsPerMM
- stepsPerSec = (mmPerMin / 60.0) \* stepsPerMM
- AccelStepper принимает setMaxSpeed() в шагах/сек и setAcceleration() в шагах/сек<sup>2</sup>.

## 16. Сохранение макросов / G-code (если потребуется)

- Текущая логика генерирует G-подобные последовательности динамически (peck routine) на MCU, хранит только параметры (позиции, глубины, скорости).
- Если нужен функционал «сохранить N макросов с разными параметрами» — выделить область EEPROM для массива записей {peckDepth, drillDepth, speedMove, speedDrill, posStart} и индекс/имена; при выборе — загружать и выполнять. (Примечание: это расширение — делается по запросу.)

## 17. Протоколы логирования и отладки

- Серийный порт (Serial 115200) — логирование старт/ошибок/событий (калибровка, emergency, EEPROM load/save).
- LCD показывает краткую информацию; для подробного лога — использовать Serial.

## **18. Взаимодействие задач**

- ISR: только флаги/счётчики; все тяжёлые действия в loop() или задачах.
- Движения — последовательны: одна операция движения (moveToPositionMM / performPeckDrillRoutine) блокирует другие пользовательские команды (используем состояние) — кнопки должны задавать запросы, а не выполнять движение прямо.
- При экстренной ситуации — флаги прерывают цикл движения и вызывают emergencyStop.

## **19. Поведение при некорректных параметрах**

- При вводе параметра, который физически выводит инструмент за пределы (например, posDrillStart > posLimitTop), GUI должен не позволить сохранить или автоматически ограничить его.
- Перед стартом Peck/Drill — вычисляется контрольный маршрут; если любой target выходит за 0..posLimitTop — блокируется с сообщением.

## **20. Контрольный список логики**

1. Старт: init HW → load EEPROM (CRC) → set microsteps → compute stepsPerMM → mandatory calibrate Z → ask/perform plate probe.
2. Все движения проверяют Z-min/Z-max и posLimitTop/0.
3. Touch Plate калибровка автоматически корректирует posDrillPCBStart = surface + 2 mm.
4. Manual Drill: шпиндель ON при удержании, движение вниз шагами, не глубже maxManualDepth, возврат в posDrillStart.
5. Peck Drill: автоматический цикл dive/raise до общей глубины, с PWM control и подъемом между заходами.
6. Menu: редактирование всех параметров, microsteps устанавливаются через MS1/MS2 с учетом особенностей LL комбинации.
7. EEPROM: хранение конфигурации + CRC16, запись pagewise, чтение при старте.
8. Энкодер — прерывания; кнопки — debounced polling; ISR максимально «лёгкие».
9. EmergencyStop — немедленный стоп шаговика и PWM, вывод ошибки, блокировка операций до ручного сброса.