




DD1,DD8,DD9 K511AA1
DD2-DD7 } K511IE1
DD10-DD15 }
DD16-DD21 K511ИД1

сброс
секунд
S1

Установка
минуты
S2

Установка
часы
S3

R1,R2 2.0K
R3 20K
R4,R5 1.5K
R6,R7 1.0K

R8-R13 33K
C1 0,047mF
C2 100pF
C3-CN 0,047mF

C4 470mF/25V
ZQ1 100кГц
VD1 1N4007
NL1-NL6 ИН-4

секунды

минуты

часы