




резисторы R1-R8, R10-R17, R19-26, R28-35 рассчитывать в соответствии с текущими параметрами тока сегмента и напряжения +U при крупногабаритных - лучше источник тока на LM317 и резисторе

